お客様各位

野外用携帯石油バーナー製品のホース交換についてのお願い

平素は弊社製品をご愛用いただき厚く御礼申し上げます。

この度、弊社野外用携帯石油バーナー製品の使用中に蝶ナットが緩んで油漏れによる引火等の恐れがあることが判明致しました。ホース接続部の蝶ナットをタンク本体に接続する際、本体注意ラベル及び取扱説明書には「ネジ接続部は手で締めた後、スパナ又はプライヤー等で堅く締めてください」とありますが、お客様によっては蝶ナットを手で締めただけで使用される場合も考えられます。そこで灯油漏れ事故未然防止のため、スパナ等で確実に締めてから使用するように６角ナット式ホースに無償で交換致します。

【対象製品型式一覧表】

シャトルファイヤー（アサバ、ホームクラフト） ・SF-60、SFGー60 ・SFA-70、HSF-70、SFA-701、HSF-701 ・SFA-701N、HSF-701N ・SF-80、SFA-801、SFA-801N、HSF-801N
・JB-50（初田）

【交換する付属ホース】

【改善前のもの】

接続部が蝶ナット

【改善後のもの】

接続部が６角ナット

【交換方法】

・購入先に製品一式をお持ち込みください。６角ナット式ホースに交換致します。

【本件に関する問い合わせ窓口】

㈱麻場　生産部　　住所：長野市北長池1443-2

受付時間9：00～17：00（土・日・祝日・当社指定休日を除きます。）

フリーダイヤル：0120-998786